

**BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
WŁODZIMIERZ DOMAŃSKI**

Oś. Piłsudskiego 10/55 28-100 Busko Zdrój tel. 41 3784562, 798738546
certyfikat PZM 087 lista rzeczoznawców RS 00765

NIP 655-116-28-07 REGON 290914755

Opinia numer: 2/06/2015

z 2015/06/23

Wykonawca opinii : Włodzimierz Domański

Zlec. pismo, znak: ORiSO.I.2600.16.2015

z 2015/06/15

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Adres: ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2015

Marka: SKODA Model pojazdu: Octavia 1.9 TDI MR'01
Wersja: Tour+ Nr rejestracyjny: TPIL808 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	034-00676
Nr identyfikacyjny (VIN)	TMBDP41U258786348
Data pierwszej rejestracji	2005/02/08
Data ważności badania technicznego	2016/01/30
Data oględzin	2015/06/22
Wskazanie drogomierza	414048 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/02/08-15/06/15)	124 mies.
Kolor powłoki lakierniczej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	1U
Dop. masa całkowita	1860 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	ASV
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 czerwca 2015 roku wynosi:

8800 PLN w tym VAT (23,0%) 1645,53 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 czerwca 2015 roku wynosi:

4300 PLN w tym VAT (23,0%) 804,07 PLN

ZALĄCZNIKI


- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną, rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady, uszkodzenia części oraz za wady montażu pojazdu.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
Włodzimierz Domański
Oś. Piłsudskiego 10/55
28-100 Busko-Zdrój, tel. 378-45-62

Pieczęć

Dnia 2015-06-24

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

mgr inż. Włodzimierz Domański
Rzeczoznawca
certyfikat 087
lista rzeczoznawców RS00765

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: 2/06/2015

z 2015/06/23

Wykonawca opinii : Włodzimierz Domański

Zlec. pismo, znak: ORiSO.I.2600.16.2015

z 2015/06/15

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Adres: ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2015

Marka: SKODA Model pojazdu: Octavia 1.9 TDI MR`01
Wersja: Tour+ Nr rejestracyjny: TPIL808 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 124 mies.) **8 800 PLN**
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,27
Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,85

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	P
2	Drzwi boczne tylne	P
3	Błotnik tylny	P
2 Wyposażenie nadwozia		
4	Zderzak przedni kpl.	
5	Zderzak tylny kpl.	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Szyba przednia	
2	Osprzęt drzwi bocznych tylnych	P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp.
1	Nadwozie lakierowane	20	5	1 672
2	Wyposażenie nadwozia	39	5	3 260
3	Silnik z osprzętem	18	0	1 584
4	Układ napędowy	7	0	616
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	0	704
6	Zawieszenie tylne	4	0	352
7	Reszta	4	0	352
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				8 540 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	8 800 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	6 809 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Wstępnie zredukowany koszt naprawy	3 662 PLN
Współczynnik zredukowanego kosztu naprawy	1,24

Zredukowany koszt naprawy	4 541 PLN	4 259 PLN
Metoda stopnia uszkodzenia		
Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		8 800 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0295	8 540 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,89	7 600 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97	7 372 PLN
Współczynnik zbywalności	0,38	2 802 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	4 259 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	8 800 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	4 300 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	4 500 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,77

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

mgr inż. Włodzimierz Domański
Certyfikat 087
lista rzeczoznawców RS00765

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	160
2	Lakier metalizowany	102

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik	Zużycie
Przednie lewe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER+ TL	3,0	80
Przednie prawe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER+ TL	3,0	80
Tylne lewe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER+ TL	4,0	66
Tylne prawe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER+ TL	4,0	66

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd marki Skoda model Octavia 1,9 TDI to pięciodrzwiowy hatchback.

Ocechowanie identyfikacyjne czytelne.

Samochód w przestoju eksploatacyjnym od marca 2015.

Bryła nadwozia zachowana w kształcie, bez znamion istotnych napraw. samochód z uszkodzeniami w zakresie:

- szyba czołowa (oryginalna) pęknięta,
- osłona wlotu powietrza podszybia pęknięta,
- zderzak przedni z listwą zarysowane na narożu prawym,
- błotnik przedni prawy zdeformowany - zarysowanie z deformacją,
- drzwi tylne prawe uszkodzone, listwa wyłamana
- błotnik tylny prawy zgięty przy lampie tylnej,
- zderzak tylny zarysowany na prawym narożu

Wyposażenie samochodu w standardzie modelu, kompletne, o zużyciu w granicach przeciętnego dla przebiegu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (133 mies.)	11 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	262 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	563 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 030 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 313 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 479 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%]

-5,0

Wartość

- 479

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 czerwca 2015 roku wynosi:

8800 PLN

(słownie: osiem tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1645,53 PLN

**BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
WŁODZIMIERZ DOMAŃSKI**

**Oś. Piłsudskiego 10/55 28-100 Busko Zdrój tel. 41 3784562, 798738546
certyfikat PZM 087 lista rzeczoznawców RS 00765**

NIP 655-116-28-07 REGON 290914755

OPINIA Nr: 2/06/2015

z 2015/06/23

Wykonawca opinii : Włodzimierz Domański

Zlec. pismo, znak: ORiSO.I.2600.16.2015

z 2015/06/15

Właściciel: Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Adres: ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2015

Marka: SKODA Model pojazdu: Octavia 1.9 TDI MR'01
Wersja: Tour+ Nr rejestracyjny: TPIL808 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	034-00676
Nr identyfikacyjny (VIN)	TMBDP41U258786348
Data pierwszej rejestracji	2005/02/08
Data ważności badania technicznego	2016/01/30
Data oględzin	2015/06/22
Wskazanie drogomierza	414048 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/02/08-15/06/15)	124 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	1U
Dop. masa całkow.	1860 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	ASV
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.10-2005.03)

L.p	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	14	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Filtr p/pyłkowy	15	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Głośniki 4 szt.	17	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Immobilizer	18	System ABS + EDS + ASR + MSR
6	Kolumna kierownicy regulowana	19	System wspomagania nagłego hamowania
7	Komputer pokładowy	20	Szyby przednie regulowane elektr.
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	21	Szyby przyciemniane
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	22	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Napinacze przednich pasów bezp. pirotechniczne	23	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
11	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	25	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
13	Przygotowanie do montażu radia	26	Zamek centralny zdalnie sterowany

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 czerwca 2015 roku wynosi:

4300 PLN

(słownie: cztery tysiące trzysta złotych)





w tym VAT (23,0%) 804,07 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe VI-2015" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

mgr inż. Włodzimierz Domański
Certyfikat 087
lista rzeczoznawców RS00765



RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

magr inż. *Włodzisław* *Włodzisławski*
Certyfikat 087
lista rzeczoznawców RS00765

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2015

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia 1.9 TDI MR'01

Wersja: Tour+

Nr rejestracyjny: TPIL808

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

